CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	31.763km	56 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ [DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ passion, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K455990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.763km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 56 PS (41 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.656km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
147 km	17,6 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
6,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Volldach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik
- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Plus
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Fußmatten Velours
- Ladekabel-Paket
- Schnellladevorrichtung
- Sitzheizung
- Tridion-Sicherheitszelle Weiß (Farbcode)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Laderaumabdeckung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Handschuhfach abschließbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
W1A4533911K455990
1310 kg
1- 610 kg
2- 760 kg

CAR ON SALE



OK














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)