CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 3-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2008	242.625km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 3-türig [DE - LimS3 A 200 EU4, Avantgarde, (Facelift) 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1693331J622976	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.625km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.035 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	525 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Armauflage vorn mit Fach
- Tempomat
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Nebelscheinwerfer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Modellpflege
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fußmatten Teppich / Rips
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
e1*2001/116*0288
WDD1693331J622976
1765 kg
3265 kg
890 kg
875 kg

CarOnSale


CarOnSale







CarOnSale


13.05.2008
WDD16933311622976
MERCEDES-BENZ
169
X3HK2
FZACA500
A 200
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
7.2/8.2:920 8.ANH.BETR.*WW.AHK LT.8GTG *DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 13.05.2008*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)