CarOnSale

Mercedes-Benz 108/109/111 CDI lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	167.424km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 108/109/111 CDI lang [DE - Ka4 111 CDI EU6d-T, Lang (A2) Plus, 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V4156031U293864	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.424km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 30.890km	LETZTER SERVICE AM 04/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Regen-/Lichtsensor
- Laderaumtrennwand
- Audiosystem: Radio
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 2697 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenschutzleisten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Sitzheizung vorn links
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Ausführung: Kasten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn rechts
- Airbag Fahrerseite
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design-Paket Red
- Lack-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Dekor-/Zierstreifen in Rot (Red Stripes)
- Heckleuchtenblende lackiert
- Radvollabdeckung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf tief)
- Design-Paket Interieur Color
- Kühlergrill verchromt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Holzboden Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CAR ON SALE






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4953565 219020
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)