CarOnSale

Volkswagen Touran Match

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



03/2012	142.576km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Match [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZCW089781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.576km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.161km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	305 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifenkontroll-Anzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Spiegel-Paket 2
- Tagfahrlicht LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Ablagefach am Dachhimmel
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Top-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















FZG.-STATUS
Service in
15200 km
oder
206 Tagen
142576 2321.2






VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0211
WVGZZZ1TZCW089781
2130 kg
3630 kg
1- 1090 kg
2- 1190 kg
Typ 1T

CarOnSale




Motorölsorte
Viskosität
Ölwechsel bei km:
Datum:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel
Auto Service Fischer GmbH















SOUND
WDR 4
1LIVE
WDR 2
RADIO
MEDIA
TP
MENU



SOUND
FAHRWEG
KONTROLLIEREN!
RADIO
MEDIA
TP
MENU



1T3381 TOURAN 1.4 COMFO T M6F
KWB LH5X 37 103KW CAUC



















01.03.12 0603 AIG001389 2 01 103 /5600 202
M1 AC 4397-4494 1794
WVGZZZ1TZCW089781 5 1619-1694 1516
VOLKSWAGEN, VW 75
1T 159 2130 2130
CAVCAC 1090 1100
FM6FM62S0227MGS5N1VR0SO 1090 1100
75 3750 72
TOURAN 1500 750 5
VOLKSWAGEN-VW 195/65 R15 91H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/65 R15 91H
Kombilimousine
715/2007*692/2009F 5/-
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0211*26
Benzin 29.04.11 K FS36558
0001 35F0 1390
F.1/F.2:+0 U. 7,2/8,2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BI
8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3630KG*FZG.BEI WER
SEITIG MONTIERTER AHK M.SREZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO
ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.MAX.3930KG*WW.AHK LT
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.03.2012*


am 08 Okt.
ZBI 2513


[redacted]
27.05.2020
FS 365587
VOLKSWAGEN-VW
CAVCAC
FM6FM62S0227MGS5NYVR0SO
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 9 Spl.
Kombilimousine
Benzin
1390
ENNEPE-RUHR-KREIS
DER LANDRAT
SCHWELM
Der bisherige FZ-Brief / ZBI: FA532985 wurde eingezogen / entwer-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)