CarOnSale

Ford C-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	126.710km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0JXXWPBJDA15101	-	126.710km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
07/2027 / Vorhanden	Stoff	140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Scheckheft lückenhaft	1.997 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
124.146km	11/2025	Euro 5b
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Automatikgetriebe
09/2013	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Grau	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	144g/km (NEFZ)	5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Business-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- 9 Lautsprecher
- Rückfahrkamera
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sitzheizung vorn
- KeyFree-System
- Titanium X-Paket 2
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Audio-Navigationssystem Sony
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0JXXWPBJDA15101

CarOnSale



SONY


AUTO
20ST
A/C ON
20ST


AUTO
20ST


12V




















Auto
15:29
Zoom
Move
Stumm


Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Wartung


Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Wartung








11.09.2013 8566 AUR000283
M1 AF
WF0JXXWFBJDA15101 0
FORD
DKA
UFDB1J
5QNCPD
C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.FERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*630/2012J
EURO5TJ;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 01997
07.12.2012
EG160373


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
Weitere HU:
DEKRA
nächste HU


EG160373
FORD
DKA
UFDB1J
5QNCPD
C-MAX
FORD (D)
WF0JXXWFBJDA15101
M1 AF
Mehrzweckfahrzeug
1997
Diesel
e13*2007/46*1151*09
07.12.2012
28.03.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)