
CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	13.330km	56 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ [DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K463056	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 13.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 56 PS (41 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.692km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
147 km	17,6 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
6,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Bordcomputer
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Volldach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Plus
- Schnellladevorrichtung
- Laderaumabdeckung
- Handschuhfach abschließbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Fußmatten Velours
- Sitzheizung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0413
W1A4533911K463056
1310 kg
1- 610 kg
2- 760 kg

smart
CarOnSale

CarOnSale




19 20 21 22 23 24 25 26
A/C
OFF
AUTO


OFF
LIM
CANCEL





















DELPHI
DELPHI

smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
21. Dez. 2021
0124205051
3358303
GF701988


21.12.21 ADL000347
M1 AD
W1A4533911K463056
smart
451
53E5YO
ZZBAA20B
EQ fortwo coupe
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofze1*2001/116*0413*7
Elektro
0004 30AX
Batteriekapazität:17.7kWh*
165/65 R15 081T
185/60 R15 084T
06.08.21 K GF701988

BLTZ7068
Landkreis Zwickau
Zulassungsbehörde
08058 Zwickau

21.12.2021
LANDRATSAMT ZWICKAU
ZULASSUNGSBEHÖRDE
GF701988

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)