CarOnSale

Hyundai ix35 Premium AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	267.838km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 Premium AWD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Premium AWD, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJU81VDDJ363617	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 267.838km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 223.872km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Plus-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Trend-Paket
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Sitzheizung hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht-aus-Automatik
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CRDi KAT
- Radstand 2640 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Smart-Key
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tachometeranzeige hochauflösend
- Start-Stop-Knopf
- Sitzheizung vorn



Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















TMAJU81VDDJ363617

CarOnSale





LOCK
OFF












PASSENGER
AIR BAG
ON OFF


ON
OFF







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)