CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stopp 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



06/2019	185.025km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6d-T, Comfortline (EURO 6d-TEMP), (Fa]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZKP573261	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.025km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.726km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fensterheber elektrisch
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lautsprecher (8)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Perleffekt-Lackierung
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZKP573261

CarOnSale

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:54
Kopenhagen
Dublin
Minsk
Berlin
Brüssel
Kiew
Paris
Wien
Bern
Kischi
Bukarest
Andorra-la-Vella
Rom


VOICE
MENU
AUTO
A/C

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
ParkPilot









06.06.19 D603 BOF003374
M1 AC
WVWZZZAUZKP573261 5
VOLKSWAGEN VW
AUV
VACDFGAX1
AD7AD7GC002N7CP0N1ML1BVR2
A
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AG 1968
F.1/F.2:+20 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*techn.zul
Ges-Masse d.Zugkombination:4130kg*Bei werkseitig mont
erter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f
Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*ww.AHK
1t.EGTG*
2 02 110 /3500 214
4567-4674 1799
1446-1496 1580
80
155 2110 2110
1080 1080
1080 1080
69 2375 67
2000 750 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0827*36
14.02.19 K FF52192

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)