CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2009	223.305km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 2.0 TDI EU5, Attraction DPF, 2009 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P1AA089444	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 203.864km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Reifen eingerissen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege ab 07/2008
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt


Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Außentemperaturanzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ8P1AA089444

CarOnSale


CarOnSale





ESP
OFF
21.5°C
21.5°C
AUTO







Service-Nachweise
Auto-Technik Schmid
KFZ-Meyer


Service-Nachweise
AUTOHAUS FÖRSTL


Service-Nachweise
auto reparatur



Service-Nachweise
auto reparatur


Gewährleistungsnachweis
AUDI AG
8P1 AFC


Service-Nachweise
AUTOHAUS FÖRSTL


Service-Nachweise
auto reparatur
AUTOHAUS FÖRSTL




03.12.2009
WAUZZZ8P1AA089444
AUDI
8P
ACBABF1
FM62Q008R8P607MGEM0
AUDI A3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M; N1 I
Diesel
0002
35A0
1968
Schwarz
e1*2001/116*0217*26
24.09.2009
HH504173


HH504173

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)