CarOnSale

Opel Astra Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



05/2026	16.216km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - LimS5 1.5 D EU6e, Edition, 2024 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN VXKFBYHZ5T1019922	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 16.216km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2026	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Start
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-Lackierung Athletic-Blau
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED Eco
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC OKENITE


Sonderausstattung

- Infotainment-Paket
- Komfort-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit
- Tech-Paket 1
- Winter-Paket
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Frontscheibe Verbundglas
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Keyless Start
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VXKFBYHZ5T1019922

CarOnSale

CarOnSale






OK
LIMIT
ASSIST





OPEL ASTRA


19.05.2026 2525 ABS00047X
M1 AB
VXKPBYHZST1019922 X
OPEL
F
B
YHZT-R21400
ASTRA
Stellantis (F)
FZ.z.Pers.Bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2023/443EB
EURO6;WLTP;EB*PWCIM, N1, N2
Diesel
0002 36EB 1499
2 1 96/3750 209
4391 1860
1465 1441
70
127 1940 1940
1200 1200
1200 1200
76 2813 68
1550 710 5
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
Weiß 0
e2*2007/46*0628*39
19.12.2025 K1 HT172709

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)