CarOnSale

# Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT 4x4 lang

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | 272.848km | 136 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>114/116/119 CDI/BT 4x4 lang [AT - Ka4 114 CDI/BlueTEC EU6, lang 4MATIC, 2015 - 2020] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WDF44760313580772 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>272.848km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>262.094km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>174g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **110 µm** | Beifahrertür | **110 µm** |
| Kotflügel vorne links | **115 µm** | Kotflügel vorne rechts | **115 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **120 µm** |
| Seitenteil hinten links | **110 µm** | Seitenteil hinten rechts | **130 µm** |
| Motorhaube | **115 µm** | Heckklappe | **155 µm** |
| Dach | **110 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 150 A
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Verkleidung Fenstersäulen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Servolenkung

## Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
- PTC Heater
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- BlueEfficiency-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Holzfussboden im Laderaum
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Rückfahrkamera
- Auflastung auf 3,05 t
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Laderaumleuchte LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Start/Stop-Anlage Motor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WDF44760313580772
3050 kg
5550 kg
1550 kg
1650 kg












Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1582342
KB557


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1582342
KB557




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)




- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden)



- Dach (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden)



- Dach (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)




- Heckklappe (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)




- Innenraum (Anderer Schaden): Radio locker



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)