CarOnSale

Volkswagen Fox Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2005	Unbekannt km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	10

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fox Basis [DE - LimS3 1.2 EU4, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ5ZZ64000227	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 10
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Keine Lamdasonde verbaut.Fahrzeug ging nach dem Motor Video aus.; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Dachantenne
- Stoßfänger lackiert
- Rücksitzlehne geteilt
- Ausstattungs-Paket: Color
- Sonderlackierung Schwarz uni
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Klimaanlage Climatic
- Vario-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Ausstellfenster hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle, Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Radkappe fehlt



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)