CarOnSale

# Mercedes-Benz B 200 Urban Style Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2018 | 47.025km | 156 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>B 200 Urban Style Edition [DE - Van5 B 200 EU6d-T, Urban Style Edition, (Facelift) 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDD2462431J537890 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>47.025km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>156 PS (115 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>34.300km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>167g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ✓ 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden 1 Reifen drucklos und beschädigt

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 50 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 60 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 70 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tempomat
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Parameterlenkung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

## Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäckraum-Paket
- Spiegel-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fußmatten Velours
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG

CarOnSale


CarOnSale






B-Klasse

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0827806744
4884474
FC292359


20.11.18 1313 DPL002576
M1 AG
WDD2462431J537890 4
Mercedes-Benz
245 G
M24HT2
HZBA150A
B 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;AG;P1/C1; M, N1
Benzin
0001 36AG 1595
7.2/8.2;+45 b.Anh.Betr.*0,1:1500 bis 8% Steig.*Fz ist
bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Sta
i.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.
usn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse:
20.11.2018*
2 01 115 /5300 220
4439 1812
1572 1395
75 -
167 1960 1960
1000 960 -
1000 960 -
75 3750 70
1400 695 5 -
225/45 R17 091V
225/45 R17 091V
GRAU 7/-
e1*2001/116*0470*23
03.08.18 FC292351

DEKRA
Nov 2025
DEKRA
nächste HU
Nov 2027
Kreis Warendorf
Der Landrat


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)