CarOnSale

Toyota Aygo X Pulse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	24.934km	72 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Aygo X Pulse [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU6d, Pulse, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDAGNAC900059652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.010km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	-
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Der Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach in Kontrastfarbe
- Mica-Lackierung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Multimedia Display (8,0 Zoll)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























TOYOTA MOTOR CORPORATION
e6*2018/858*00060
JTDAGNAC900059652
1360kg
1- 815kg
2- 745kg
MODEL KGB70L-AHXKKW 786
BOURGETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM

CarOnSale

CarOnSale

CANCEL

OK



Service-Check Datum:
Nächster Service-Check spätestens am:
Öl-Viskosität
Autohaus
Gehrmann GmbH
Otto-Hahn-Str. 17
48301 Nottuln


CarOnSale


AYGO X
CarOnSale


GEHRMANN
Otto-Hahn-Str. 17 • 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 6051
Service ausgeführt
Kilometerstand 27070
Datum 07.11.2025
AUTOHAUS
GEHRMANN
Otto-Hahn-Str. 17 • 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 6051
Service ausgeführt
Kilometerstand
Datum
Service ausgeführt
Kilometerstand
Datum


EUROCARE
KUNDENDIENST UND GARANTIE
GUT BERATEN MIT DEM UNFALLBERICHT.
GEHRMANN


TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRTZEUG
EG-BESCHEINIGUNGSBESCHEINIGUNG
TOYOTA




10.11.2022 7104 AAL000084
M1 AB
JTDAGNAC900059652 9
TOYOTA
AB7(JP)
KGB70(H)
KGB70L-AHXKKW(2A)
TOYOTA AYGO X
TOYOTA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 998
2 01 53 76000 151
3700 1740
1525 1045-1090
113 1360 1360
815 745
815 745
77 3750 69
4
175/65R17 87H
175/65R17 87H
BLAU 5/-
e6*2018/858*00868*00
29.10.21 K GQ396297



Fahrzeug aus
gesetzt
HUPTHLT
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag


KREIS COESFELD
DER LANDRAT
GQ396297
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)