CarOnSale

# BMW 540 i xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | 112.853km | LEISTUNG<br>333 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>540 i xDrive M Sport [DE - Kb5 540 i Mild-Hybrid EU6d, xDrive M Sport OPF, (Facelift) 2020 - 2024] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBA71BM050CF83696 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>112.853km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>333 PS (245 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>93.536km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>164g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 80 µm | Beifahrertür | 80 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 80 µm | Türe hinten rechts | 80 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 80 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Chrome-Line Exterieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Luftfederung Hinterachse
- M Sport
- Mild-Hybrid 245 kW (Motor 3,0 Ltr. - 245 kW)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhombicle / Alcantara
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser

- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Licht- und Regensensor
- Service-System: Concierge Services
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU

## Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Business-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Parkassistent-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Dachreling schwarz
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA71BM050CF83696

CarOnSale


CarOnSale





Nicht allein auf Kamerabild verlassen.










Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA71BM050CF83696
2535 kg
4535 kg
1- 1240 kg
2- 1450 kg
BMW AG, DE-80788 München


Service Historie
Service:
Am 14.01.2025, bei 93536 km
Service Partner: BMW 32059
Service:
Am 06.03.2024, bei 61418 km
Service Partner: BMW 32059
Service:
Am 13.11.2023, bei 40122 km
Service Partner: BMW 32059
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt


LEITUNG.




05.11.2020 0005 DDM00009K
M1 AC
WBA71BM050CF83696 1
BMW
G5K
71BM
IAA508L0
540i XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M; N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 2998
7 2/8 2 +150 B ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: NE
NNLEISTUNG 2.2KW *
2 2 245/5500 250
4963 - 4963 1868 - 1868
1498 - 1498 1925 - 1925
90
180 2535 2535
1240 1450 -
1240 1450 -
81 3750 69
2000 750 5
245/45 R18 100Y
275/40 R18 103Y
GRAU 7
e1*2007/46*1750*09
02.06.2020 K HR896897



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)