CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW T-ROC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2023	14.452km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-ROC	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVGZZZA1ZPK003059	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 14.452km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 10.172km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Geschw.-Begrenzer)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lautsprecher (6)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger R-Line
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Einstiegsleisten vorn R-Line
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Radstand Standard
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Chromeinfassung Lichtschalter

- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Windschott
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZPK003059
1910 kg
3410 kg
1020 kg
940 kg
Typ A1

T-ROC
CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)