CarOnSale

# Volvo XC90 Ultimate Bright AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



| 04/2023 | 48.478km | LEISTUNG 235 PS | KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volvo | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>XC90 Ultimate Bright AWD [DE - SUV5 B5 (Diesel) AWD EU6d, Ultimate Bright Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>YV1LFK2V4P1945158 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>48.478km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>235 PS (173 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.969 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>32.952km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2023 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>191g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.3l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (22 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 245 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 135 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 260 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 605 µm ⚠ |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | • Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen am Fahrzeugheck Chrom
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel und Türsäulen Nubuk - Textil
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Android (DAB+)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht-Paket
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar

- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten Premium
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Service-System: Google Services
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Sitzheizung hinten
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Türgriffe außen mit Chromrahmen
- Volvo ON CALL
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Start/Stop-Anlage
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn

## ★ Sonderausstattung

- Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Subwoofer
- Reserverad als Notrad
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN
VOLVO CAR CORPORATION
YV1LFK2V4P1945758
2840 kg
5540 kg
1 1310 kg
2 1600 kg

CarOnSale

CarOnSale






















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)