CarOnSale

Audi Q3

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	27.343km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 35 1.5 TFSI EU6d, advanced, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF36N1129863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 27.343km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.097km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	355 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	235 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital
- Komfort-Fahrwerk
- Kontrast-Lackierung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Remote / Control)
- Fzg. ohne Spurverlassenswarnung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Optik-Paket schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Hinweis
OK
Zu Privatsphäre

WAUZZZF36N1129863

CarOnSale


Hinweis
Fahrweg kontrollieren!
Zu Privatsphäre












AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung auf
Zul. Nr. GJ263673
am 28.06.2022


28.06.2022
0588
BRL00968 8
WAUZZZF36N1129863
AUDI
F3
XDFYAF1
FD7FD7GC008RT21C194GIBHA4EM10B2
Q3
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007/2018/1632AP
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1 I
HYBR.BENZIN/E
0008
36AP
1498
7.2/8.2.+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3880KG*WW.AHK LT.EGTG*
GRAU/
E1*2007/46*1900*23
04.01.2022
K
GJ263673



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)