

BMW
4 Gran Coupe (G26N)

VIN	**WBA51FR070FV46121**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**140 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**190 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.995 ccm**	Nächste HU	**08/2028**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DGE**	Laufleistung	**18.711 km**
Lackierung	**BROOKLYN GRAU METALLIC Metallic (2-Schicht)**	Erstzulassung	**22.08.2025**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**08/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Besichtigung	Datum	03.11.2026

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Bedienelemente galvanisiert
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Heckspoiler (M-Technic)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket (2)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Standheizung
- Steuer-AV Steuerung D
- Variable Sportlenkung

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/35R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35R20
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/35R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	255/35R20
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
1	Rechts	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Links	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stossfänger vorne unten drunter	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Smart Repair
2	Felge VR	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
3	Felge HR	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
4	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
5	Felge HL	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
6	B-Säule	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Erneuern
7	Felge VL	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
8	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Einstieg VR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Kotflügel HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stossfänger vorne unten drunter**

Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: Smart Repair




2 **Felge VR**

Art der Beschädigung: Verschrammung,
Art der Reparatur: Erneuern





3 **Felge HR**

Art der Beschädigung: Verschrammung,
Art der Reparatur: Erneuern







4 **Ladekante**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair






5 **Felge HL**

Art der Beschädigung: Verschrammung,

Art der Reparatur: Erneuern







6 **B-Säule**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Erneuern




7 **Felge VL**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern




Akzeptierte Gebrauchsspuren

8 **Stossfänger vorne**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,

Art der Reparatur: Gebrauchsspur






9 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur









10 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







11 **Einstieg VR**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







12 **Einstieg HR**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







13 **Kotflügel HR**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren





