
CarOnSale

Skoda Octavia Elegance 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	165.508km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Elegance 4x4 [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Elegance 4x4 Green tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLG7NE3E0200819	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.508km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 146.665km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Frontscheibe getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 6-Gang
- Bremsenergierückgewinnung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Licht & Design 2
- Laderaumboden variabel
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Ablage-Paket Plus
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Leuchtweitenregelung
- Steckdose 230V
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Aschenbecher vorn
- Halterung Multimedia-Geräte
- Radioempfang digital (DAB)
- Wendematte Gepäckraum
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBLG7NE3E0200819

CarOnSale

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)