CarOnSale

Volkswagen Polo IV Comfortline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2002	137.452km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Comfortline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ3Y041362	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.452km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Alle Türgriffe ausgeblichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Comfortline
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Schiebedach
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (AWY)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Generator 90 A
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Reserverad in Fahrbereifung
- Wartung: Longlife-Service

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*98/14*0174
WVWZZZ8NZ3Y041362
1530 kg
2230 kg
1 - 810 kg
2 - 730 kg
Typ 8N

CarOnSale


CarOnSale












Abgemeldet am



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)