CarOnSale

BMW 218 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



04/2017	124.092km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2D310X05C57828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.092km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.617km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	280 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	470 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Vibrieren;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Travel-Paket
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Ablagetisch an Rückenlehne
- CD-Laufwerk
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Uni-Lackierung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Dachreling schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW
CarOnSale







BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA2D310X05C57828
2155 kg
3730 kg
1- 1045 kg
2- 1170 kg



CarOnSale
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)