CarOnSale

Toyota Yaris Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	63.666km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Comfort [DE - LimS5 1.0 Dual-VVTi EU6d, Comfort, 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN YARKLAB3800004127	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.666km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.785km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MyT-Connected Services
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Toyota Safety Sense
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale














TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YARRLAB3B0D04127
1470KG
2220KG
900KG
840KG


CarOnSale



CarOnSale





HOME
MENU
AUDIO
MAP
Home
13:02
Kein Telefon verbunden.
Audio aus







YARIS
HANDBUCH


TOYOTA







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)