CarOnSale

# Opel Grandland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 53.658km | 131 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Grandland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, INNOVATION, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W0VZRHNS1L6019427 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>53.658km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>131 PS (96 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>42.391km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>145g/km (WLTP)<br>117g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (WLTP)<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **120 µm** | Beifahrertür | **120 µm** |
| Kotflügel vorne links | **80 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | **120 µm** | Türe hinten rechts | **120 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **110 µm** |
| Motorhaube | **110 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **120 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Opel Connect
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Textilfussmatten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Rückfahrkamera
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















OPEL
WOVZRHNS1L6019427
1900 KG
3300 KG
1100 KG
1100 KG
BUILT DATE : JAN 20
ZRHNSK – C1P100

CarOnSale


CAR ON SALE






















SWR1 BW
10:14
MENU
Suchen ...
TMC


Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


Servicebestätigung


GRANDLAND X


18.02.2020 1844 AAN000640
M1 AE
NUVZRHNS1L6019427 4
OPEL
Z
R
HNSK-C1P100
GRANDLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 M6AM 195
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.02.2020*
2 1 96/5500 188
4477 - 4477 1856 - 1856
1609 - 1630 1395
- 70 -
0148 1900 1900
1100 1100 -
1100 1100 -
72 3750 69
1400 685 5 -
225/55 R18 89H
225/55 R18 89H
-
SCHWARZ -
e2*2007/46*0597*13
12.09.2019 K FR482306

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)




- Stoßstange hinten (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)