
CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	226.489km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6, quattro, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M6JD051167	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.489km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.138km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Diamantlack silbergrau / unten Eloxallack Anthrazit
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2994 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektronisch gesteuert


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Stoßfänger kpl. / Schwellerabdeckung / Radlaufblenden in Wagenfarbe (Voll-Lackierung)
- Wagenheber
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sperrdifferential
- Allradlenkung
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ4M6JD051167

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!


SET
SPEED


















23.05.2018	0588	BDM 00155	2	2	200/3250	234					
M1G	AC		5052-5167		1968-2018						
WAUZZZ4M6JD051167	X		1668-1783		2070-2070						
AUDI				140	-						
4L			154	2765	2765						
XCRTCQ2			1415	1510	-						
QA8QA8D5007P4L027MM8M1S5FL			1415	1510	-						
			70	2375	68						
Q7			3500	750	5	-					
AUDI			255/55 R19 111Y								
Geländefz.Pers.bef.			255/55 R19 111Y								
Kombilimousine			-								
715/2007*2016/646W			Grau		7						
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0350*31								
Diesel			17.01.2018		EY230165						
0002	36W0	2967									
7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMB INATION:6265KG*NW.AHK LT.EGTG*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)