Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Kodiaq RS 4x4	2.0 TSI EU6d, RS 4x4 OPF, (Facelift)..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBLU9NS6R8007632	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	8004/AXG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	07.08.2023	k. A.	k. A.	180 kW	4	1984	09/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	58.081 km	67.500 km	nein	08/26	58.061 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Schwarz-Magic Perleffekt	Perleffekt	nein	23.12.2027	19.500 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Leder	Schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	179-218 (WLTP)	D

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3. Bremsleuchte	8 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Ambiente-Beleuchtung LED
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Bremsassistent
Bremsenergierückgewinnung	Dachhimmel schwarz	Dachreling
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Edelstahlpedale Sportdesign	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit ..	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Gepäck-/Laderaumabdeckung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Gurtstraffer hinten	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Knieairbag Fahrerseite	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Kühlergrill schwarz	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Matrix-LED-Scheinwerfer	Mittelarmlehne vorn
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI	Multifunktionsanzeige
Nebelscheinwerfer	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Phonebox	Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2791 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis..	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser
Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Sprachsteuerung für Infotainment-System	Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Sch..
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..
Wegfahrsperre	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Family	Business-Paket Columbus	Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassiste..
Fahrassistenz-Paket: Traveller Plus	Frontscheibe heizbar	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
Lenkrad heizbar	LM-Felgen 8,5x20 (Ignite, Anthrazit)	Panorama-Schiebedach elektrisch
Perleffekt-Lackierung	Reifen-Reparaturkit	Rückfahrkamera
Schließ-/Startsystem Kessy	Sitzheizung vorn + hinten	Trittbretter seitlich
Zusatzheizung (Standheizung)		

Händlerfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Lackvorbereitung
2.	Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern
2.	Stoßfängerabdeckung hinten für Ladekante verschrammt - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steue

LNR	Beschreibung - Reparaturart
---	---
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	255/40 R20 101Y	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/40 R20 101V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (3 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz	X	Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq RS 4x4

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBLU9NS6R8007632
Kilometerstand: 58.081 km
Erstzulassung: 07.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Schlüsselbatterie defekt (DEKRA)




Stoßfängerabdeckung hinten für Ladekante verschrammt (DEKRA)



Stoßfängerabdeckung hinten für Ladekante verschrammt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)