CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Join

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	65.047km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Join [DE - Van5 1.5 TSI Start/Stopp ACT EU6, Join, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZKW660502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.047km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.657km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	2000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	● Andere: Unfallschaden,;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Totalschaden liegt laut Gutachten vor, Fahrzeug kann auf einen Anhänger gefahren werden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Unfallschaden,;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegelfuß schwarz
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Pedale Edelstahl
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kniairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audiosystem: CD-Player
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lautsprecher (8)
- Chromeinfassung Lichtschalter

- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Volkswagen Media Control
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE DUSK
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Licht- und Sicht-Paket 1
- Spiegel-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- App-Connect
- Metallic-Lackierung
- Standheizung mit Standlüftung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Raucher-Paket
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Volkswagen Media Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZKW660502
1900 kg
3345 kg
1 - 0990 kg
2 - 0860 kg
Typ AUV



CarOnSale


PASSENGER AIR BAG
LO
AUTO
MENU
SYNC
AC
LO









RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
15:50
Berlin
Dortmund
Leipzig
Prag
Luxemburg
Nürnberg
München
Basel



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
ParkPilot
Funktion eingeschränkt. Fahrweg kontrollieren!



R-1234yf
0.460 kg
GWP 4
PAG
VW AG
Webasto
E1
122R-09 0258
10 R-04 5627








RADIO
Service
MEDIA
NAV
APP
PHONE
CAR
VOICE
MENU
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZKW660502
Inspektion seit 36 Tagen
Ölwechsel-Service
in 19700 km oder 329 Tagen




VOLKSWAGEN




13.11.2018
WVWZZZAUZKW660502
VOLKSWAGEN, VW
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
205/55 R16 94V XL
205/55 R16 94V XL
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
Benzin
e1*2007/46*0627*33
04.10.2018


Landkreis Gießen
Die Landrätin




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaße ungenau,



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)