CarOnSale

Fiat ABARTH 500

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	121.305km	145 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ABARTH 500	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000JC28147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.375km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (WLTP) 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Corsa
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, lackiert
- Klimaanlage
- Ladedruckanzeige
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Fußstütze Aluminium
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Zentralverriegelung
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sport-Pedalerie
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußmatten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Audiobedienung am Lenkrad
- Anzeigeinstrumente Sportdesign
- Außentemperaturanzeige
- Bremssättel silber lackiert
- Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Motor 1,4 Ltr. - 107 kW 16V Turbo KAT
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Rücksitzbank klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Auspuffanlage
- Sportsitze
- Tankdeckel abschließbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO CARRARA

Sonderausstattung

- Kit ESTETICO Abarth (Design Set)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verglasung getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















km/h
0
7 °C
Nov 10
14:16
139 km
121305 km










FCA ITALY S.P.A.
312 MODELS
E3
13HR 002458
13HR 002459
13HR 002933
13HR 003566
13HR 003815
13HR 004127
S.P.A.


CarOnSale














SPORT




SERVICE
VÄGASSISTANS
GARANTI

SERVICE
VÄGASSISTANS
GARANTI

UTRYMMEN SOM HAR RESERVERATS FÖR SCHEMALAGD SERVICE
SERVICE
VÄGASSISTANS
GARANTI


FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)