CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	46.508km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO [DE - Pr2 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W1V3K3FZ0SN334753	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.508km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

Sonderausstattung

- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Batterietrennschalter 1-polig
- Fußmatten Allwetter
- Haltegriffe A-Säulen
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Diebstahl-Warnanlage
- Winter-Paket
- Abschleppöse hinten
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Getränkehalter vorn
- Klappdeckel für Ablagefach
- Markierungsleuchten seitlich
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung Rückwand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Raucher-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Vorderachse verstärkt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale




















Mercedes-Benz
4375260
KBSIXT
Zur Zulassung ist eine weitere Typgenehmigung erforderlich!







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)