CarOnSale

Renault Espace Initiale Paris

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	140.056km	160 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Espace Initiale Paris [AT - Van5 1.6 dCi Energy EU6, Initiale Paris, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFC00358204063	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.056km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.175km	LETZTER SERVICE AM 02/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
1 mm	1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**200 µm** ⚠	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dynamic-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe reflektierend
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy
- Multi-Sense 4Control-Paket
- Panorama-Frontscheibe
- Panoramadach fest (Glas)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben mit geräuschmindernder Kunststoffbeschichtung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten

- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2.Sitzreihe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Visio-Paket
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale









22°C
AUTO


9. Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten
AUTOHAUS ZIEPL
RENAULT


Garantie- und Serviceheft
RENAULT






VF1RFC00356204063
29.06.2017
04.05.2017
RENAULT
ESPACE
RFCJD4/A5AA00007000
M1/Personenkraftwagen
Zulassungsstelle-Nr. 804 1901 der
UNIQA Österreich Versicherungen AG
6830 Rankweil

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)