CarOnSale

Ford C-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	108.929km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Titanium Start/Stopp (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0VXXGCEVKY47632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.575km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	800 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußmatten Velours - vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Power KeyFree-Startfunktion
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- 6 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- KeyFree-System
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung


- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Design-Paket Plus
- Easy-Parking-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- KeyFree-Paket
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Nebelscheinwerfer
- Winter-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Technologie-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Rückfahrkamera
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0VXXGCEVKY47632

CarOnSale

CarOnSale

08:44 16°
Steuerung

Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten


AUTO
A/C

VOL+
VOL−

OK
RES
CAN
SET
LIM


SET





13.12.2019 8566 BEP00035
M1 AF
WF0VXXGCEVKY47632 1
FORD
DXA
B7DA1VX
5KKBZ6AAB6A
C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.E. 6 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36DG 00999
F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.ANH LT.BUND*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.12.2019*
02 0135 0992/96680
04379 - 04430
1600 - 1630
0153 00096
01005 001925 001925
01005 01005
069 03750 056
01200 0135 005
215/55 R16 93 H
215/55 R16 93 H
SCHWARZ
e13*2007/46*1103*24
14.06.2019 FL135692



DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
Kreis Olpe
Der Landrat
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag
Zulassungsbescheinigung Teil I
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei
notwendig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)