Automotive360
Sachverständige für Kraftfahrzeuge



BMW
2 Gran Coupe (F44)

VIN	**WBA11AK0507R48192**	Anzahl der Türen	**4**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**100 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**136 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**10/2027**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DBD**	Laufleistung	**54.617 km**
Lackierung	**FROZEN PURE GREY METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**01.10.2024**
Innenraum	**schwarz / Stoff**	Nächste HU	**10/2027**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name	
	Vorsteuerabzug	Ja
Besichtigung	Datum	03.11.2026
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- elektronische Diebstahlsicherung
- Entfall Touch Funktion BMW Controller
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Generator 120 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Sensatec-Kombination Trigon
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Wegfahrsperre
- WLAN-Hotspot
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel-Paket
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kraftstofftank: vergrößert
- Länder-AV Deutschland
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 8x19 (Doppelspeiche 552 M, Bicolor, Jet Black)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trigon / Alcantara
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/35R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	235/35R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/40R18	Continental	Ganzjahr	6 mm
1	Rechts	225/40R18	Continental	Ganzjahr	6 mm
2	Links	225/40R18	Continental	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	225/40R18	Continental	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stossfänger VR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
2	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
3	Kotflügel VR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
4	Tür VR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
5	Tür HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
6	Kotflügel HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
7	Kotflügel HL	Art der Beschädigung: Kratzer
8	Tür HL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
9	Tür VL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
10	Kotflügel VL	Art der Beschädigung: Delle Art der Reparatur: Instandsetzen & Lackieren
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
11	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Felge HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Stossfänger HL	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20




Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24





Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stossfänger VR**



Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren

2 **Motorhaube**


Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren






3 **Kotflügel VR**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren


4 **Tür VR**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren

5 **Tür HR**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren







6 **Kotflügel HR**
Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren




7 **Kotflügel HL**
Art der Beschädigung: Kratzer



8 **Tür HL**
Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren




9 **Tür VL**
Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Lackieren




10 **Kotflügel VL**
Art der Beschädigung: Delle
Art der Reparatur: Instandsetzen & Lackieren





Akzeptierte Gebrauchsspuren


11 **Stossfänger vorne**
Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







12 **Frontscheibe**
Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

13 **Felge HR**
Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




14 **Stossfänger HL**
Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur