CarOnSale

# Kia Ceed Spirit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026




| 06/2014 | 269.934km | LEISTUNG 128 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Kia | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ceed Spirit [DE - Kb5 1.6 CRDi EU5, Spirit Sportswagon, 2012 - 2015] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>U5YHN816BEL095960 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>269.934km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>128 PS (94 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.582 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>179.912km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>149g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer, Kerben | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 80 µm | Beifahrertür | 80 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 80 µm | Türe hinten rechts | 80 µm |
| Seitenteil hinten links | 80 µm | Seitenteil hinten rechts | 80 µm |
| Motorhaube | 75 µm | Heckklappe | 75 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Batterie | Defekt; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kofferraumabdeckung fehlt.Zwei Schlüsselgehäuse verschlissen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumschienen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 94 kW CRDi KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Colour-Design
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Pilot-Paket
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Xenon-Scheinwerfer
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















CRDI 16V
KIA





KIA


KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
1940 kg
3240 kg
1 - 1050 kg
2 - 1050 kg

ceed

CarOnSale

Bluetooth
RADIO
MEDIA
MAP
NAV
7302
Moskva
Menü
500 km


Bluetooth
RADIO
MAP
NAV



Clean Air
AUTO
A/C
DUAL
OFF











Service – Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Wilke
51491 Overath


KIA MOTORS
Autohaus Wilke
51491 Overath




VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




KIA Motors (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012
EURO5;J;P1/C1; M, N1
Diesel
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
04.06.2014*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)