CarOnSale

Mercedes-Benz 319 CDI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2017	43.798km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 319 CDI [DE - HKb4 319 CDI EU6, (Facelift) 2013 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDB9067331P405482	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.798km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.959km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 233g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**155 µm**	Heckklappe	**155 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Fahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bodengruppe Kombi Ausführung
- Dachverkleidung
- Fenster für hintere Türen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Holzfussboden im Laderaum
- Leuchtweitenregelung
- Partikelfilter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibenwischer
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Modellpflege
- PKW-Zulassung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Stabilisator vorn
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Kindersicherung
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Verglasung rundum
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Generator 250 A

Sonderausstattung

- 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängersteckdose 13-polig
- Antenne für GSM-, GSP- und UMTS-Netz
- Ascher im Fahrgastraum
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Außentemperaturanzeige
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Parametrierbares Sondermodul
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Rückspiegel innen
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, schmal
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum Luxus
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Wärmeisolierung Fahrerraum
- Wärmeisolierung Lade-/Fahrgastraum
- Zusatzheizung (Warmwasser) 10 kW mit Zeitvorgabe
- zusätzlicher Wärmetauscher
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Zwischenbegrenzung Laderaumschiebetür
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum
- Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDB9067331P9054BZ

CarOnSale

CarOnSale
















Mercedes-Benz

Servicehistorie

	Autohaus Schlecht GmbH An der Bahn 1 Höchstadt	Datum Laufleistung Service	19.12.2024 32959 km Großer Service
Mercedes-Benz	Abel+Ruf GmbH Rudolf-Diesel-Straße 3 Dillingen	Datum Laufleistung Service	18.04.2023 17207 km Kleiner Service
Mercedes-Benz	Abel+Ruf GmbH Rudolf-Diesel-Straße 3 Dillingen	Datum Laufleistung Service	10.06.2021 12088 km Großer Service
Mercedes-Benz	Abel+Ruf GmbH Rudolf-Diesel-Straße 3 Dillingen	Datum Laufleistung Service	17.07.2019 3307 km Kleiner Service





Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im Oktober 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.


Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN] Ref.Wrt	Links	Rechts	Funktionsw.	Achsanteil [%] Ist	Min	Ergebnis
1. Achse	663	420	430	49,0	63,6	48,8	LO
2. Achse	552	326	333	56,5	36,4	23,3	LO
Feststellbremsanlage:		Links	Rechts				
Abbremsung: 14 %	2. Achse Blockiert	274	208				

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
Eingetragen
(8) nächste HU:
Oktober 2028

(9) Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Michael Böck

11139007


02.05.2017 | 1313 | BIQ100618
N1 | BB
WDB9067331P405482 | 1
Mercedes-Benz
906 AC 35
KMNE1350N
MFB2DWA9
Sprinter
Daimler (D)
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t
Van
595/2009*627/2014C
EURO VI; C; M, N
Diesel
0002 | 66C0 | 2987
zu 18: max.6246*zu 20: max.3000*F.1/F.2:+100 b.Anh.bei
I.*AHK lt. EGTG*zu I: opt. 130, 120, 110, 100, 90 km/h
*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STAB
I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AU
SN.VO.Z.STVO AUSGER*Datum zur Emissionsklasse: 02.05.2
017*Zu J:m.halbhoher Ladeboardwand hinter den Sitzen**
*

2 | 01 | 140 /3800 | 166
5926 | 1993
2612 | 2586-2859
- | 100 | -
233 | 3500 | 3500
1650 | 2250 | -
1650 | 2250 | -
77 | 2850 | 73
2000 | 750 | 2 | -
235/65R16C 115/113R
235/65R16C 115/113R
-
GRAU | 77-
e1*2001/116*0354*20
15.12.16 | A | FE04584


FE015848 unbeschädigt gültig

Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ:	906 AC 35
Variante:	MFB2DWA9
Handelsbezeichnung:	Sprinter
Fahrzeugart:	Van
Aufbauart:	Kastenwagen
Farbe:	GRAU
Kraftstoffart:	Diesel
Hubraum:	2987 cm³
Leistung:	140 kW
Motorkennziffer:	642.820
Emissionsschlüssel:	e1*2001/116*0354*20
Erstzulassung:	16.04.2019

Verbleib der bish. Zulassungsbesch. Teil II Nr. WY544922 "Mit Unqültigkeitsvermerk ausgehändigt".



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)