
CarOnSale

BMW 530d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2008	333.279km	235 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530d	KATEGORIE Kombi
FIN WBAPX71090B988995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 333.279km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 333.266km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	270 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

M Felgen nachgerüstet; M Auspuff nachgerüstet; M Fahrwerk nachgerüstet; alles im Fahrzeugschein eingetragen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Fahrzeug ist tiefergelegt;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Sport-Automatic - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 173 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Außenausstattung: Shadow-Line
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in Germany
530d
306D3
416/90.50
D1.0
CARBONSCHWARZ METALLIC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2001/116*0230*
WBAPX71090B988995
2300 kg
4360 kg
1- 1050 kg
2- 1300 kg
/ schwarz

CarOnSale

CarOnSale

SWR3
TMC


TBRE1383
15.01.2026

Fahrzeugbrief / Fahrzeugschein
Serviceheft
COC Papiere


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)