CarOnSale

Smart fortwo Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2004	155.256km	61 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis [DE - Ca2 0.7 Turbo, pure, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WME4504321J135968	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.256km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 61 PS (45 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 698 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Weißer Rauch;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Getriebe 6-Gang - sequentiell (Softtip)
- Karosserie: 2-türig
- Radiovorbereitung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Heckteil und Radlauf Wagenfarbe
- Modellpflege
- Softtop (vollautomatisch / elektrisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Grundfarbe Grau
- Motor 0,7 Ltr. - 45 kW Turbo KAT
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode EB3)
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION-SICHERHEITSZELLE SCHWARZ

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- CD-Box
- Außentemperaturanzeige
- Audiosystem: Radio
- Bodypanel Star Blue Metallic (Farbcode EAF)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in France
SMART GMBH
Typ: MC 01
PZ: 4
WME4504321J135968


CarOnSale


Made in France
SMART GMBH
Typ: MC 01
PZ: 4
WME4504321J135968





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)