CarOnSale

Volkswagen MULTIVAN

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



07/2017	151.038km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MULTIVAN	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZJH001392	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.038km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.802km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten LED, rot
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Differentialsperre hinten
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Dämmglas
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Multifunktionstisch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zuziehhilfe Schiebetür links
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZJH001392
3080 kg
5300 kg
1- 1620 kg
2- 1575 kg
Typ 7HC

CarOnSale











Datenauszug
WV2ZZZ7HZJH001392





D2	Typ/Variante/Version	7HC/MCXEB308X1/NNAD7BT0117NVR27MMG0			
A9	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Grau	A18	Bez. Farbe/Nr.	weiß
E	Eigengewicht	2159 kg	EA52	Sitz/Einhpl.	5/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	3080 kg	P	Hubraum	1620 kg
F2	Zul. Gesamtgewicht	3080 kg		zul. Anhängelast	1575 kg
A10	Nutzlast			Achslasten	1/
A12	Stütz-/Zugmaul	150/- kg			2/
D1	Anhängelast gem.	2500 kg	O2	ungebremst	750 kg
P5	Motortype	CHE			
P3	Antriebsart	Diesel			
T	Höchstgeschw.	199 km/h	P1	Hubraum	1984 ccm
P2	Leistung	150 kW	P4	bei Drehzahl	4000 min-1
S	Leistung/Gewicht		A2K	Leistung Elektromotor	
U1	Standgeräusch	71 dBA	U2	bei Drehzahl	2375 min-1

B	Erstmalige Zulassung am:	19.07.2017
A6	Genehmigungsdatum	09.11.2015
A5	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
K	Genehmigungsnummer	e1*2001/116*0220*46
A7	Nationaler Code	229286
J	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1	Marke	VOLKSWAGEN, VW
D3	Handelsbezeichnung	MULTIVAN
D2	Type/Variante/Version	7HC/MCXEB308X1/NNAD7BT0117NVR27MMG0
A22	Anzahl der Vorzulassungen	2
A21	Anlage	
	Der/Die Datenauszug	
	ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes	


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)