CarOnSale

Audi AUDI A3 CABRIOLET

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	204.134km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AUDI A3 CABRIOLET	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8P3A1008825	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.134km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.513km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	365 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	340 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zubehör Radio verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 2-türig
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze
- Windschott
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Schaltfunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTROT

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Klimaanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















+13.0°C
170km




89.00


CarOnSale




OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME




AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
TRUZZZ8P3A1008825









CarOnSale







Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise
AUTOHAUS GOTTSTEDT


Service-Nachweise
Service-Nachweise
141/29599
HANS MAIER
85464 Neufinsing


Service-Nachweise
Service-Nachweise
141/29599
HANS MAIER
85464 Neufinsing




Kabrio-Limousine AE
: Ohne erkennbare Mängel
: März 2027
: ja
: AUDI (H) 8307
: 8P AAZ00047
: 12.04.2010
: 1995
: 02.2023
: 04.03.2025, 11:49 Uhr
Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
tificate according to Directive 2014/45/EU
stgestellt.


12.04.2010 8307 AAZ00478
M1 AE
TRUZZZ8P3A1008825
AUDI
8P
KCFFBE1
FD62E018R8P607MGEM1
AUDI A3 CABRIOLET
AUDI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*692/2008A
EURO5,A,PI/CI M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1968
F 1/F 2 1995 U, 7 2/8 2 975 B ANHÄNGEBETRIEB*O 1 1700
BIS 8% STEIG *FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ
FAHRDYN.STABI SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3 A
END.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *W
W.AHK LT.EGTG*
2 1 103/4200 208
4238-4387 1765-1765
1369-1424 1570-1570
75
134 1995 1995
1135 975
1135 975
76 2500 73
1400 750 4
205/55 R16 91W
205/55 R16 91W
Rot 3
e 12001/116*0456*09
04.12.2009 GT963593


GT963593

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)




- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)