CarOnSale

# Opel Astra

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| 01/2010 | 139.744km | LEISTUNG 116 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Astra | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>W0LPF6ED9AG019701 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>139.744km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>81.903km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2017 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2010 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>147g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 185 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 155 µm | Türe hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 190 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● ESP leuchtet; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Check-Control-System
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

## Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad als Notrad
- Sicht-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























OPEL
e1*2007/46*0141
WOLPF6ED9AG019701
1905/1965 kg
3065 kg
1- 0995 kg
2- 0820/1020 kg
Z176 TADB S












Opel Astra
Opel Astra




28.01.2010 0035 AKL000040
M1 AF
W0LPF6ED9AG019701 1
OPEL
P-J
BD11
1A02A4AGBLB5
Astra
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1598
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 1965*7.2/8.2:bei Anhängebetrieb 1020*7.2/8.2:bei AHK ab Werk 940*zul. Ges.-Gew.d. Zuges max. 3065 kg bis 12% lt.EGTG*
2 01 85 /6000 188
4419 1814
1510 1393
- 75 -
147 1905 1905
995 920 -
995 920 -
75 3750 71
1250 680 5 -
215/50 R17 91V
215/50 R17 91V
GRAU 7/-
e1*2007/46*0141*00
18.09.09 K VW351178
Steig.*S.1:max.S-P1.*ww.AHK


Die Zulassungs-
bescheinigung Teil I
muss bei erneuter
Zulassung wieder
vorgelegt werden.
ZBI 293678891


VW351178

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Dach (Anderer Schaden): Allgemeines



- Dach (Anderer Schaden): Allgemeines



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Rost)