CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



07/2018	99.890km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - Cp3 1.8 TSI EU6, FR, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZJR174366	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.878km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: EPC leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Comfort-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Radioempfang digital (DAB)
- 10 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- iPod-Anschluss
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer LED
- Außenspiegel lackiert
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Reserverad als Notrad
- Sportline Styling-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Stoßfänger lackiert
- Business-Paket Infotain
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Scheinwerfer LED
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Sound-System SEAT
- Mobile Online Dienste Full Link
- USB-Anschluss
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SEAT, S.A.
e9*2007/46*0094
VSSZZZ5FZJR174366
1830 kg
3330 kg
1- 960 kg
2- 920 kg
Typ 5F

CAR ON SALE


CAR ON SALE






Fahrzeugstatus
Achtung: Tank fast leer.
Möchten Sie nach einer
Tankstelle in der Nähe suchen?
Abbrechen
Suchen











ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
London
Berlin
Paris
Wien
Kiew
Monaco
Bukarest
Madrid
Athen
MEINE ZIELE
SETUP
POI














12.07.2018	7593	AIX002010	2	1	132/5100	226
M1	AC		4247 - 4343		1810 - -	
VSSZZZ5FZJR174366		2	1446 - -		1290 - -	
SEAT			-	80	-	
5F			138	1830	1830	
CCJSAX0V			960	920	-	
FM6SFM62S0317MMMLO571			960	920	-	
			74	3515	73	
LEON SC			1500	640	5	-
SEAT (E)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine			-			
715/2007*2015/45W			GRAU -		7 -	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*0094*26			
Benzin			02.03.2018	K	EY616466	
0001	36W0	1798				

F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% S
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3330KG*WW.AHK LT.
EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)