CarOnSale

Opel ZAFIRA TOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	177.123km	165 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ZAFIRA TOURER	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9EN5F2025383	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.123km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.714km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachantenne
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY

Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPE9EN5F2025383
2425
3950
1-1205
2-1225
kg
kg
kg
kg
0.50
190 TADB I15










10°C
ANTENNE
9:55















Letzter Shell Helix Ölwechsel
Nächster Shell Helix Ölwechsel
MG-Service UG






Servicebestätigung
HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG



6 Servicebestätigung
HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


OPEL Zafira
OPEL Zafira Tourer


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)