CarOnSale

Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2005	370.145km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - Kb5 1.8, Edition, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL3562069927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 370.145km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	35 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Beim Geräusch: Klappern;
Lenkung	• Schwergängig; Bei der Servolenkung: eingeschränkte Funktion; Geräusche bei Lenkeinschlag: Schleifen, Geräusche Servopumpe;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zündschloss sehr schwerläufig

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Zündschloss sehr schwerläufig

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling
- Edition
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Licht-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Komfort)
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





CAR
ON
SALE


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)




- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)