
CarOnSale

Renault Megane

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



06/2017	200.000km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00258407231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Unfallschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden vorne

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Family-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP Energy
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sondermodell Bose Edition
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Navigationssystem
- CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach
- 10 Lautsprecher

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Touchscreen (8,7 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF1RFB00258407231

CarOnSale

CarOnSale



BOSE



Nächste HU
Monat Jahr
Juni 2023
Juni 2025
Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Zulassungsbehörde
14767 Brandenburg an der Havel


27.06.17
VF1RFB00258407231
RENAULT
RFB
KH2
A3A62A010000
MEGANE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W/EG
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
205/55 R16 91H
UNBEKANNT
e2*2007/46*0546*06
28.12.16




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Ohne Funktion, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Ohne Funktion, Undicht)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Airbag offen, Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)