CarOnSale

BMW sDrive 18 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	221.413km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVN71060VY95010	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.037km	LETZTER SERVICE AM 02/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Carve
- Multifunktion für Lenkrad
- Heckleuchten LED
- Audio-Navigationssystem Business
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sprachbediensystem
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht
- Ausstattungs-Paket: X-Line
- Dachreling (Aluminium)
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made in
Germany
X1 sDrive18d
475
0.53
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0275
WBAVN71060VY95010
2055 kg
3935 kg
1- 940 kg
2- 1155 kg





10:50
1LIVE
500 km








(3) Prüfort Niederzier, 0000-04/0000-04
Version Systemdaten-Anwendung 4.28.14


(7) **HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel** *Prüfplakette wurde zugeteilt*
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 10.06.2026, Kontrollnummer NW-1-15-0055-83

Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 06.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des s.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.

(9) [redacted]


06.10.14 D005 APV000560
M1 AC
WBAVN71060VY95010 6
BMW
X1
VN71
56050000
X1 sDrive18d
BAYER.MDT.WERKE-BMW
fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5.J.P1/C1: M. N1 I
Diesel
D002 35J0 995
F.1/F.2: 2135 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1270 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab lag Erstzul. *

2 01 105 /4000 200
4477 1795
1545 1570
80
132 2055 2055
940 1155
940 1155
77 3000 71
1800 750 5
225/50 R17 94H
225/50 R17 94H

SCHWARZ 9/
e1*2007/46*0275*11
12.05.14 K XC775502



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)