


Zustandsbericht

Kunde:
Berichtsnummer:
Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW050CU32234**	Laufleistung abgelesen:	**35188 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.04.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**26.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**04.2028 / 04.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz) • Warndreieck

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Autobahnassistent • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • M Sport Pro Paket • Sonnenschutzverglasung • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Travel-Paket	• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Exterieurumfänge Iconic Glow • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innenausstattung BMW Individual Interieurleisten Silber-Bronze / Edelholz Fineline offenporig mit Intarsien • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x21 / 10x21 (Aerodynamik 954 I, Bicolor, Jet Black) • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Sound-System Bowers & Wilkins • Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

	Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert
2.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert
3.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
6.	Motorhaube	Steinschlag
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
8.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Kratzer
9.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
10.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
11.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
12.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.


Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links




Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel




Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten




Ansicht Vorne



Ansicht Hinten




Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Seitenwand - Hinten - Rechts

Nachlackiert



1. Seitenwand - Hinten - Rechts

Nachlackiert



2. Tür Hinten - Rechts

Nachlackiert




2. Tür Hinten - Rechts

Nachlackiert




3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




6. Motorhaube

Steinschlag



7. Windschutzscheibe

Steinschlag




8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Kratzer




8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Kratzer



9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung




9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung




10. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren




11. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren




12. Innenraum

Gebrauchsspuren




12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren