
CarOnSale

BMW 420 d Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	204.008km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 420 d Luxury Line [DE - Cp2 420 d EU6, Luxury Line, 2015 - 2017]	KATEGORIE Coupé
FIN WBA4P71060K582353	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.008km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 196.746km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Lufteinlassblende Chrom
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Blinkleuchten Weiß
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Luxury Line
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Außentemperaturanzeige
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN METALLIC

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Service-System: Internet
- Service-System: Online Entertainment
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sportsitze vorn
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Variable Sportlenkung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA4P71060K58235

CarOnSale


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

MODE
AUTO












DIE NEUEN GEBRAUCHTEN
DAS BMW 4er COUPÉ.

26.09.2015 0805 CBC00048K
WBA4P71060K582353
BMW
420D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Coupe
Diesel
1995
STZUL *

Stadt Ulm
Bürgerdienste


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)