CarOnSale

Renault Scenic Grand BOSE Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	116.957km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Grand BOSE Edition [DE - Van5 2.0 16V 140 EU5, BOSE Edition, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ0PBT50314558	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.957km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.700km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 9 mm	✓ 9 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 9 mm	✓ 9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Wasserheizgerät eingebaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Dachreling verchromt
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Family-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Karosserie: verlängert
- Klima-Paket
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modelljahr 2013
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System BOSE
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Variomodul
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Luftdüsen im Fond
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Licht- und Regensensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Luftdüsen im Fond
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Mittelarmlehne vorn

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Zusatzsitze hinten (3.Sitzreihe)
- Sitzheizung vorn
- Komfortsitz-Paket
- Dynamisches Kurvenlicht
- Relax-Kopfstützen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
116957 km
274.3 km






CarOnSale

SCENIC
CarOnSale

Suchen
Optionen

Schauen Sie in alle Richtungen


BOSE
ENERGY EFFICIENT SERIES



















KONTROLLNACHWEISE (3/6)
KFZ-Service GmbH e.K.
Meisterwerkstatt
09/23
130.000
6/27


Wasser-Heizgerät
A.Rost




RENAULT





MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
10.08.2020


Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsbehörde
ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)