CarOnSale

Toyota AYGO x-play touch

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	109.602km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO x-play touch [DE - LimS5 1.0 EU6, x-play touch, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKGNEC10N177597	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.359km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;Fahrzeug teilweise foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Getriebe 5-Gang
- Heckschürze, Pianolack
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Super Red 5
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Anthrazit
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- X-business-Paket
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- X-look-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















11:30



CarOnSale

CarOnSale



RES
SET


Prüfen Sie die Umgebung




TOYOTA
Bremsflüssigkeit gewechselt


AUTOWELLER
Karosseriebau
Jörn Reinsch






TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-GEBRAUCHSWAGENBESCHEINIGUNG


24.06.2016
JTDKGNEC1ON177597
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
165/60R15 77H
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
17.04.2015


HU TÜV NORD
JUNI 2023
Stadt Bielefeld



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)