
CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



04/2024	32.609km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 de 4Matic [DE - SUV5 GLE 350 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NFB0GB7RB066972	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.609km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.477km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2024	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 18g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 0.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;
Reparierter Schaden
Vorne

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airmatic Agilitäts-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket Interieur
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 245 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel Stoff
- Interieur-Paket Chrom
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellpflege mit Code
- Multibeam LED
- Original Fahrzeug Farbe: SODALITHBLAU
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- USB-Anschlüsse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- Reifendruck-Kontrollsystem
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung


- Airmatic Agilitäts-Paket
- Memory-Paket
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go-Paket
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Surround-System Burmester
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Anhängelast erhöht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






275/50 R 20 W XL

ContiSportContact



Continental






Fahrbereitschaft Aus








MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1885
W1NFB0GB7RB066972
3240 kg
6840 kg
1- 1450 kg
2- 1850 kg
Mercedes-Benz
842
TYP: H1GLE
PZ: 0
ID: 1,0 %
Made in USA






GLE
Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6510291
GY524405

