CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach 4MOTION

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	200.110km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach 4MOTION [AT - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, 4MOTION (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZM9006855	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.110km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 200.005km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 271g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Notrufsystem
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sprachsteuerungs-System
- Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich)
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Zusatzheizung (Luft)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZM9006855
3500 kg
6000 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SY1E

CarOnSale










Keine Ziehvorschläge vorhanden.

00E


Keine abspielbaren Dateien vorhanden.













VOLKSWAGEN


(8) Nächste Begutachtung 10.2026
(3) Prüfort
(3) Druckdatum/Zeit
(9) Prüfstelle




Abgemeldet am
- 9. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)